

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  
при выявлении правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости

"05" июля 2023г.

N 13

Настоящий акт составлен в результате проведенного 05.07.2023г. в 10.00  
указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости здание -жилой дом - S-43,7 кв.м  
указывается вид объекта недвижимости: здание.

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:18:0804006:1139  
указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный  
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного:

Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, п. Сибирка, ул. Лесная, д 8

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо  
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке с кадастровым  
номером \_\_\_\_\_,  
(при наличии)

расположенном

указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией Администрации Саткинского муниципального района  
Челябинской области

указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного  
самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению  
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе:

Председателя оперативного штаба:

Ковригиной Ирины Михайловны – заместителя Главы Саткинского муниципального  
района по экономике и стратегическому развитию

Членов комиссии:

Кузиной Екатерины Александровны - начальника Управления земельными и  
имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района

Толкачевой Марины Леонидовны – начальника Управления строительства и архитектуры  
Администрации Саткинского муниципального района

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность каждого члена комиссии (при наличии))

**В ОТСУТСТВИИ**

лица, выявленного в качестве указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие" правообладателя указанного ранее  
учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.

Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в формате визуального  
**осмотра**

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с  
применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического  
средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный

объект недвижимости \_\_\_\_\_ **не существующий**

**объект** \_\_\_\_\_

(указать нужно: существует, прекратил существование)

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Ковригина И.М.

подпись

Подписи членов комиссии \_\_\_\_\_

Кузина Е.А.

подпись

Толкачева М.Л.

подпись